



CARTA DELLA PERICOLOSITA' DELLA CONODE - SCALA 1: 2.000

- Classificazione della pericolosità
- Classe H5 - Pericolosità molto alta: compatte
  - Fattore anidale con le sue pertinenze
  - Classe H4 - Pericolosità alta
  - Classe H3 - Pericolosità media
  - Classe H2 - Pericolosità bassa

N.B. Lo studio della ripermenzione della conode del T. Cuccio è stato effettuato nel 2010 e a titolo di inquinamento complessivo viene riportata la perimetrazione anche nel territorio comunale di Carlazzo

**PERIMETRAZIONE E ZONAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DI CONODE ATTIVA DEL TORRENTE CUCCIO AI SENSI DELL'ALLEGATO 2 ALLE DIRETTIVE ATTUATIVE DELLA L.R. 11 MARZO 2005 n.12 APPROVATE CON D.G.R. 30 novembre 2011 n.9/2616, NEL TERRITORIO COMUNALE DI PORLEZZA (CO)**

**GEOPLANET**  
 Geologia applicata, Geoesfera, Meteorologia, Geologia Ambientale, Pianificazione Territoriale  
 Via Edison 18/a, 28175 Omegna (AO) tel./fax 0323-872701 cell. 338-2193909  
 P.zza Olgiozza N.5, 28023 Galleso (LC) tel./fax 0341-951962 cell. 338-2193909  
 E-MAIL: [geoplanet@geoplanet.it](mailto:geoplanet@geoplanet.it) [www.geoplanet.it](http://www.geoplanet.it)

Diret. Geol. Municipale P.tausti  
 Direzione Geol. Municipale P.tausti



CARTA DELLA PERICOLOSITA' DELLA CONODE

OTTOBRE 2014      SCALA 1: 2.000      TAVOLA A.3