RegioneLombardia

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Porlezza

Provincia di Como

- APPROVATO -

ARCHITETTURA
URBANISTICA
INTERNI

ARCHITETTI
Enzo Bonazzola
Luigi Conca
Silvano Molinetti

23022 **Chiavenna** (SO)
P.zza Bertacchi, 6
Tel. 0343.32835
Fax 0343.35257
E-mail:infoch@studioquattro.it

22015 **Gravedona ed Uniti** (CO)
Viale Stampa, 4
Tel. 0344.85769
Fax 0344.89240
E-mail:infogr@studioquattro.it
P.IVA 00145020145

Progettista:

Commissario ad Acta:

Segretario Comunale:

Adottato dal C.C. con delibera	n° 01	del 29.01.2015
Provvedimento di compatibilità con il PTCP	n° 20656	del 14.05.2015
Approvato dal Commissario ad Acta con decreto	n° 1	del 19.06.2015

- DOCUMENTO DI PIANO -

SCHEDATURA NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

commessa: 437/GR

allegato: A3

Nome File:	Data:	Fase di lavoro:	Redatto:	Verif.:	Approv.:	Rev:
COPERTINE	Gennaio '15	ADOZIONE	LC	LC	LC	0
COPERTINE	Giugno '15	APPROVAZIONE	LC	LC	LC	1

STUDIOQUATTRO
ARCHITETTI: ENZO BONAZZOLA -LUIGI CONCA - SILVANO MOLINETTI


Porlezza centro
1
Cima
2
Begna
3
Tavordo
4
Agria
5
Legenda:
NA_Nucleo di antica formazione

Comune di Porlezza

- Indice località -

1. Porlezza centro
2. Cima
3. Begna
4. Tavordo
5. Agria

VIA AVANZONE

VIA GARIBALDI

VIA V.BERNASCONI

VIA COLOMBANO

VIA CERESIO

LUNGOLAGO G.MATTEOTTI

Legenda:

- residenziale
- residenziale/commerciale
- commerciale
- rurale
- box accessori magazzini
- artigianale e/o industriale
- turistico ricettivo
- uffici pubblici e/o privati
- Fabbricati caduti o non censibili
- NA_Nucleo di antica formazione

- DOCUMENTO DI PIANO -

QUADRO CONOSCITIVO - Analisi centri storici e nuclei a monte

DESTINAZIONE D' USO

- Porlezza centro -

N

- Porlezza centro -



- DOCUMENTO DI PIANO -

QUADRO CONOSCITIVO - Analisi centri storici

STATO DI CONSERVAZIONE

- Porlezza centro -

- Porlezza centro -

Località: **Porlezza centro** Scheda: **1**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono

Conservazione Complessivo: cattivo

Conservazione facciate: cattivo

Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale

Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: -

Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 116

Fotografia

Località:	**Porlezza centro**	Scheda:	**2**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 9

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: Balconi, davanzali, portico

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 16-25-115-117-139-3-67-375

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **3**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 12

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: Davanzali, portico

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 120-121

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **4**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 123b

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **5**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: cattivo

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 123a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **6**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 2 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: Fascia marcapiano, cornice finestre

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 2158

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **7**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 4

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono

Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio

Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale

Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale

Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 131-132-133-134b-13-6b

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **8**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 4 Num. alloggi: 5

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 134a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **9**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 5 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 137

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **10**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 136a



Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **11**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 2 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 127-140-141-144

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **12**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 142

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **13**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Servizio igienico esterno

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 143

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **14**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 4

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 148

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **15**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Davanzali

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 163a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **16**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Aperture al piano terra

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 163b-165

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **17**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 163c

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **18**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: non utilizzato

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 166

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **19**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: cattivo Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 69

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **20**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Balcine, davanzali

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 149

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **21**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: cattivo Conservazione Complessivo: cattivo

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 150

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **22**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: artigianale industriale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 2159

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **23**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 152

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **24**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: Balcone

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 153-4736

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **25**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 156

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **26**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 158

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **27**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: cattivo Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Balcone

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 161-167b

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **28**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Apertura commercio

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 167a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **29**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 595-2160b



Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **30**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Balconcino e porta di ingresso

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 160-2501

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **31**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 157

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **32**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 169

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **33**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: Portale in pietra

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 2160a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **34**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Soglie attività commerciale; balcone e tapparelle sul cortile interno

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 170-171-2160c

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **35**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Davanzali

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 197b-198

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **36**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto:

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 197a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **37**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto:

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 199a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **38**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Balcone; davanzali

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 199b

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **39**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Apertura piano terra

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 201

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **40**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: artigianale industriale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 2258

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **41**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Apertura box; davanzali

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 202

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **42**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 154-82-203a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **43**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 204-208

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **44**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 203b-208

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **45**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 2163

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **46**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 212

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **47**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 4922

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **48**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 216-2966-3570

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **49**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 196b-218a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **50**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 42-218b

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **51**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: cattivo

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 196a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **52**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 195

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **53**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 194

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **54**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 193a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **55**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 193b

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **56**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Tapparelle; apertura piano terra

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 191-192

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **57**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 5

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: non utilizzato

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Balcone

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 196

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **58**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 221

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **59**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Aperture del piano primo

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 168

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **60**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 222a-223

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **61**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Tinteggiatura, balconi

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 224

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **62**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 220-222b

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **63**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 219

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **64**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 279-280

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **65**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 2215-2216

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **66**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Tapparelle

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 2337

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **67**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Apertura garage

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 278

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **68**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 2325b

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **69**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 2324-2325a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **70**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Tapparelle e davanzali

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 276-277

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **71**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: non utilizzato

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Tapparelle, davanzali e Serranda

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 274-275



Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **72**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 269

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **73**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 270-271a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **74**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 271b-272

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **75**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: - Conservazione Complessivo: -

Conservazione facciate: - Degrado Totale: si

Conservazione copertura: -

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: Grado di utilizzo prevalente: -

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 254

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **76**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: cattivo Conservazione Complessivo: cattivo

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 255-260

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **77**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 256-x17

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **78**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 3093

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **79**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C2-Risanamento Conservativo

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 237

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **80**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: non utilizzato

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 236

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **81**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 225-226a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **82**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 226b-227

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **83**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 228-2259

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **84**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 181-230

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **85**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 229-231

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **86**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: cattivo Conservazione Complessivo: cattivo

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 232-233-1144

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **87**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 6

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 188-189a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **88**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: commerciale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: altro Grado di utilizzo parziale: non utilizzato

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Balconi e davanzali

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 185b--189b-4015-4094

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **89**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: non utilizzato

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 185a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **90**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Balconi e davanzali

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 184-185b

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **91**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 172a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **92**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 173-174

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **93**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 172b-175a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **94**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 183

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **95**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 175b-182

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **96**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Apertura a piano terra

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 176b-180

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **97**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: non utilizzato

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 176a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **98**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Elementi della facciata interna

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 177

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **99**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: non utilizzato

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 178

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **100**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 5

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Rivestimanto facciate a piano terra

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 74

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **101**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Tinteggiatura fascia piano terra

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 73

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **102**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Apertura piano terra

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 67

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **103**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 71

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **104**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 72

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **105**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 78

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **106**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 4592

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **107**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 76

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **108**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 80a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **109**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 80b

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **110**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 80c

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **111**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 84

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **112**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Scale e apertura a piano terra

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 83b-85

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **113**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 87

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **114**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Porte finestre e soglie

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 88

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **115**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: non utilizzato

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 43-89

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **116**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: non utilizzato

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 90

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **117**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 108

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **118**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: non utilizzato

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 107

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **119**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 109-113-114

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **120**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 105-110

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **121**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 2497

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **122**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 19

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **123**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 104

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **124**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 103

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **125**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Balcone

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 2496

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **126**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 102

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **127**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: x-x

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **128**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 4

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Balcone e davanzali

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 92-93a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **129**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 4

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 93b-94

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **130**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 83a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **131**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Cornice finestre

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 2322

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **132**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: contrasto

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 99

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **133**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 4716

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **134**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 51

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **135**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 49-50

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **136**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 59a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **137**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: artigianale industriale Grado di utilizzo prevalente: -

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: contrasto

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 59b-3072

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **138**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 17a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **139**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 17b

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **140**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 4

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 15

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **141**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: uffici pubblici o privati Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 17

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **142**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 28

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **143**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: -

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 29-30-31b

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **144**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 31a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **145**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 4

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: non utilizzato

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Aperture Piano terra

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 40

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **146**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Superfetazioni

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 21

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **147**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 2 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 24b-26-2374

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **148**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: Grado di utilizzo parziale:

Valenze e contrasti

Valenze:

Elementi di pregio:

Elementi di contrasto:

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni:

Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 24a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **149**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono

Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono

Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: uffici pubblici e privati

Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: residenziale

Grado di utilizzo parziale: non utilizzato

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 24

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **150**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 4

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 46

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **151**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: non utilizzato

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 45a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **152**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Apertura garage e finestra

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 45b

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **153**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 39

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **154**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono

Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio

Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale

Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: -

Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 38

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **155**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: non utilizzato

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 11-35b

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **156**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: non utilizzato

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 5b-34

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **157**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 5a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **158**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 33

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **159**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 35a

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **160**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 37

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **161**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 32

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **162**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 243

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **163**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 244

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **164**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 3529

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **165**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 2 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 2654

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **166**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: uffici pubblici e privati Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 47

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **167**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: turistico ricettivo Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 48-52-53-2683

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **168**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 54

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **169**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 55

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **170**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 56

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **171**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: uffici pubblici e privati Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: residenziale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 4

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **172**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 4 Num. alloggi: 5

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: uffici pubblici o privati Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 7

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **173**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 3 Num. alloggi: 6

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 20-2187

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **174**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 3834

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **175**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 2 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 2172

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **176**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 3 Num. alloggi: 5

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 2338-2490

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **177**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 2326-2327

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **178**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 482-4096

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **179**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C2-Risanamento Conservativo

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 483

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **180**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 8

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: Affresco

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C2-Risanamento Conservativo

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 486-488-490-493-494--2118-2166

Fotografia

Località: **Porlezza centro** Scheda: **181**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 906B Mappale: 489-2126

Fotografia



- DOCUMENTO DI PIANO -

QUADRO CONOSCITIVO - Analisi centri storici e nuclei a monte

DESTINAZIONE D' USO

- Cima -

N

- Cima -



- DOCUMENTO DI PIANO -

QUADRO CONOSCITIVO - Analisi centri storici

STATO DI CONSERVAZIONE

- Cima -

N

- Cima -

Località:	Cima	Scheda:	1

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono

Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio

Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale

Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: -

Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C2-Risanamento Conservativo

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 113

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	2

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 115-616

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	3

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio

Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio

Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale

Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: -

Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 719

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	4

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 117

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	5

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 118b

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	6

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: -

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 118c

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	7

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Balcone

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 118a

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	8

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 119

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	9

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Tapparelle

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 120-121

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	10

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 126a

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	11

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 4

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 626

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	12

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 125

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **13**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 646

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **14**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: xx

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	15

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 250

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	16

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 251

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	17

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Soglie e balconi

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 396

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	18

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 476

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	19

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 248

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	20

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 246

Fotografia

Località:	Cima	Scheda: 21

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Balconi

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 1510

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	22

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 1454

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	23

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C2-Risanamento Conservativo

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 242-383

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	24

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: Affresco

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C2-Risanamento Conservativo

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 336-382-503

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	25

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 280

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	26

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Tapparelle

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 154-276

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	27

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Balconi

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 155

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	28

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 159

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	29

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Balcone e apertura piano terra

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 158

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **30**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: cattivo

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 156

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	31

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 157

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	32

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Balconi, apertura negozio

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 161

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	33

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 5

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 162

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	34

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 166-167

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	35

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C2-Risanamento Conservativo

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 163-165

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	36

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C2-Risanamento Conservativo

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 164b-624

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	37

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 164c

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	38

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Veranda

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 164a-168-337b

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	39

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 337a

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	40

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono

Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio

Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale

Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale

Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 169

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **41**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Apertura garage

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 339

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	42

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: -

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: -

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 169

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	43

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio

Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio

Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale

Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale

Grado di utilizzo parziale: non utilizzato

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Apertura negozio

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 180

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	44

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 340

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **45**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: - Conservazione Complessivo: -

Conservazione facciate: - Degrado Totale: si

Conservazione copertura: -

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: - Grado di utilizzo prevalente: -

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 680

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **46**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 178

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	47

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 498a-625

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	48

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono

Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio

Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale

Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale

Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C2-Risanamento Conservativo

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 182-498b

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	49

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 498c-499

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	50

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 181

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	51

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C2-Risanamento Conservativo

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 185-x

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	52

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 186a-647

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	53

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 186b

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **54**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 187

Fotografia

Località:	**Cima**	Scheda:	**55**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 190-193

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **56**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: x

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **57**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 191b

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **58**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 10

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 191a-500

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	59

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 2 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 375

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	60

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 410

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	61

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 1491

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	62

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: altro Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 1488

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	63

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono

Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio

Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale

Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: -

Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 1344

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	64

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 184-197

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **65**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 188-689

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	66

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 189

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	67

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 223

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	68

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 225

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	69

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 379

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **70**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: altro Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 229

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	71

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 228

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **72**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 222-502-1380

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	73

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 220

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **74**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 221

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	75

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 219

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	76

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: cattivo Conservazione Complessivo: cattivo

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 218

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **77**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 211-214-1416-1417a

Fotografia

Località:	Cima	Scheda: 78

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 217

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	79

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 216

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **80**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 1417b

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	81

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 1511b

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	82

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 233-234-235

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	83

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 1511a

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **84**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale rurale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 237-239

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **85**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 1411

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **86**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 1458

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	87

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Aperture ultimo piano

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 231

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	88

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 1355

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **89**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 240-854c

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **90**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 854a

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	91

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: altro Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 854b

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **92**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 127-128

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	93

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 129

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	94

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Aperture con inferiate

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 694

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	95

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: cattivo Conservazione Complessivo: cattivo

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 130a

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	96

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 130b-131-132

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	97

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio

Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio

Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: altro

Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: -

Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: contrasto

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: xxx

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	98

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 4

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 696b-697

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	99

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 696a

Fotografia

Località:	Cima	Scheda: 100

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 135a

Fotografia

Località:	Cima	Scheda: 101

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 135b

Fotografia

Località:	Cima	Scheda: 102

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: artigianale industriale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 173

Fotografia

Località:	Cima	Scheda: 103

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Intonaco facciate

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 151

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **104**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 1 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 150b

Fotografia

Località:	**Cima**	Scheda: **105**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 149

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **106**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 1379

Fotografia

Località:	Cima	Scheda: 107

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 150a

Fotografia

Località:	Cima	Scheda: 108

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 153

Fotografia

Località:	Cima	Scheda: 109

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 196-723

Fotografia

Località:	**Cima**	Scheda: **110**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 4

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 145-497

Fotografia

Località:	Cima	Scheda: 111

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 1378

Fotografia

Località:	Cima	Scheda: 112

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 249

Fotografia

Località:	Cima	Scheda: 113

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Balcone, davanzali

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 137

Fotografia

Località:	Cima	Scheda: 114

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 136-139

Fotografia

Località:	Cima	Scheda: 115

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 138-622

Fotografia

Località:	Cima	Scheda:	116

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 140a

Fotografia

Località:	Cima	Scheda: 117

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 140b-144

Fotografia

Località:	Cima	Scheda: 118

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Balcone

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 141

Fotografia

Località:	Cima	Scheda: 119

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 4

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Superfetazioni

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 142-496

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **120**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 4

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 142

Fotografia

Località: **Cima** Scheda: **121**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 143a

Fotografia

Località:	Cima	Scheda: 122

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 6

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 905A Mappale: 143b

Fotografia

BEGNA

VIA CADUTI IN GUERRA

VIA A. MULINO

VIA A. MULINO

VIA A.MANZONI

Legenda:

- residenziale
- residenziale e rurale
- rurale
- box accessori magazzini
- altro

- Fabbricati caduti o non censibili
- NA_Nucleo di antica formazione

- DOCUMENTO DI PIANO -

QUADRO CONOSCITIVO - Analisi centri storici e nuclei a monte

DESTINAZIONE D' USO

- Begna -

N

- Begna -

BEGNA

VIA CADUTI IN GUERRA

VIA A. MULINO

VIA A. MULINO

VIA A.MANZONI

Legenda:

- buono
- medio
- cattivo
- fabbricati caduti o non censibili
- NA_Nucleo di antica formazione

- DOCUMENTO DI PIANO -

QUADRO CONOSCITIVO - Analisi centri storici

STATO DI CONSERVAZIONE

- Begna -

N

- Begna -

Località:	**Begna**	Scheda:	**1**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 4 Num. alloggi: 12

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1006-1676

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda:	**2**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1010

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda:	**3**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1012a

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda:	**4**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1012b-1038a-1039

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda:	**5**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1038b-1040b

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda:	**6**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1037-1040a

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda:	**7**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Davanzali

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1035

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda:	**8**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono

Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono

Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale

Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: -

Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 4924

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda:	**9**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Davanzali

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1036

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **10**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: altro Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 4925

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **11**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1017-1018

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **12**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: -

Num. piani: 1 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1009-1014

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **13**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: -

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1009

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **14**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: xa

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **15**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: xb

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **16**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1024a

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **17**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: cattivo

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1024b-2027

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **18**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Intonacatura facciate, balcone

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 2144

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **19**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1217

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **20**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1218

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **21**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 4955

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda:	**22**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 4

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1221

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **23**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1234

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda:	**24**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Balconi

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1237

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **25**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1230-1231

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **26**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1225

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **27**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1226-1227

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **28**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1207

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **29**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 670-1206

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **30**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1208

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **31**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: altro Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1185c

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **32**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 3177

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **33**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: altro Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1185b-3179

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **34**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1185a

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **35**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 3179

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **36**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1190a

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **37**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1190b

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **38**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: xxx

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **39**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 4307

Fotografia

Località: **Begna** Scheda: **40**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1196-x

Fotografia

Località: **Begna** Scheda: **41**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: xx

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **42**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1200-4320

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **43**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1201

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **44**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 4831

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **45**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1262a

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **46**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono

Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio

Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale

Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: -

Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1262b

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **47**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1258

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **48**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1260

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **49**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1257-4270-4413

Fotografia

Località: **Begna** Scheda: **50**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1243

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda:	**51**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: contrasto

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1244

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda:	**52**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1248-1250

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda:	**53**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1252-1253

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda:	**54**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1269a

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda:	**55**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1268-1269b

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **56**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Facciata d'ingresso

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1267

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda: **57**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1265-1266

Fotografia

Località:	**Begna**	Scheda:	**58**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 1 Num. alloggi:

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: Grado di utilizzo parziale:

Valenze e contrasti

Valenze: contrasto

Elementi di pregio:

Elementi di contrasto:

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni:



Estratto mappa - Foglio: 904D Mappale: 1263

Fotografia

- DOCUMENTO DI PIANO -

QUADRO CONOSCITIVO - Analisi centri storici e nuclei a monte

DESTINAZIONE D' USO

- Tavordo -

N

- Tavordo -



- DOCUMENTO DI PIANO -

QUADRO CONOSCITIVO - Analisi centri storici

STATO DI CONSERVAZIONE

- Tavordo -

- Tavordo -

Località:	**Tavordo**	Scheda:	**1**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 3 Num. alloggi: 4

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 888

Fotografia

Località:	**Tavordo**	Scheda:	**2**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 1 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 3055-3056

Fotografia

Località:	**Tavordo**	Scheda:	**3**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 3042

Fotografia

Località:	Tavordo	Scheda:	4

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 507-3194

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **5**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 509-510-512-513-515

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **6**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 517

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **7**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: xxxx

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **8**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: non utilizzato

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: Portale in pietra, balcone

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 1376

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **9**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 504

Fotografia

Località:	**Tavordo**	Scheda:	**10**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: xxxxx

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **11**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 1377

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **12**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 501

Fotografia

Località:	Tavordo	Scheda:	13

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 500

Fotografia

Località:	Tavordo	Scheda:	14

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 1821

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **15**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 406-408-409

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **16**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 410

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **17**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: cattivo Conservazione Complessivo: cattivo

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 411

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **18**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 402

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **19**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: Balcone

Elementi di contrasto: Tetoia

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 401-403

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **20**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 412

Fotografia

Località:	Tavordo	Scheda:	21

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 414-415

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **22**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 2977

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **23**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 421-705-1495

Fotografia

Località:	**Tavordo**	Scheda:	**24**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 422

Fotografia

Località:	Tavordo	Scheda:	25

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 423

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **26**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 1 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: cattivo

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 424b

Fotografia

Località:	Tavordo	Scheda:	27

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 424a

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **28**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 4

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 3097

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **29**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 426-1400

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **30**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: artigianale e/o industriale Grado di utilizzo parziale: non utilizzato

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Scritte facciata

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 1374

Fotografia

Località:	**Tavordo**	Scheda:	**31**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 427

Fotografia

Località:	**Tavordo**	Scheda:	**32**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: cattivo Conservazione Complessivo: cattivo

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Scala e balcone

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 430-432-1317



Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **33**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: cattivo Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 433

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **34**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 428

Fotografia

Località:	**Tavordo**	Scheda:	**35**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono

Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono

Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale

Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: -

Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 434

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **36**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: -

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: Affreschi

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 1146

Fotografia

Località:	Tavordo	Scheda:	37

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 45b-1359

Fotografia

Località:	**Tavordo**	Scheda: **38**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 41-45a

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **39**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: xxx

Fotografia

Località:	Tavordo	Scheda:	40

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: box accessori magazzini Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 1147-1726

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **41**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 3087-x

Fotografia

Località:	Tavordo	Scheda:	42

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 437

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **43**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 1558

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **44**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 438

Fotografia

Località:	Tavordo	Scheda:	45

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 439b

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **46**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Facciata lato interno

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 439a

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **47**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 440b-441-445-446

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **48**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 440a

Fotografia

Località:	Tavordo	Scheda:	49

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 452-1148-1150

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **50**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 1149

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **51**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 454-744

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **52**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 740

Fotografia

Località:	**Tavordo**	Scheda:	**53**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 456-460b

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **54**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: cattivo

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 460a

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **55**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: x

Fotografia

Località:	Tavordo	Scheda:	56

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono

Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio

Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale

Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: -

Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: xx

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **57**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 793

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **58**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 464

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **59**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: Affreschi

Elementi di contrasto: Portone garage

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 463

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **60**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: Affresco

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 448-449-3052

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **61**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 2 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: cattivo Conservazione Complessivo: cattivo

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 453-3100

Fotografia

Località:	Tavordo	Scheda:	62

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 469b

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **63**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 469a

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **64**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: non utilizzato

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 467-768

Fotografia

Località:	**Tavordo**	Scheda:	**65**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 470

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **66**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 4

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 472-475

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **67**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 476-478b

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **68**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 471

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **69**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 473-474-809-810-1582

Fotografia

Località:	**Tavordo**	Scheda:	**70**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: cattivo Conservazione Complessivo: cattivo

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 480



Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **71**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 481

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **72**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 482

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **73**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 483

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **74**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: cattivo

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 3061

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **75**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: Balcone

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 478a

Fotografia

Località:	Tavordo	Scheda:	76

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 4

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 485a

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **77**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: Affresco

Elementi di contrasto: Corpo accessorio, balcone e antoni

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 485b-488-2974

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **78**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 487

Fotografia

Località:	**Tavordo**	Scheda:	**79**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 4

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 489

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **81**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 534

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **82**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: cattivo

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 927

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **83**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 536a

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **84**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 536b

Fotografia

Località: **Tavordo** Scheda: **85**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 909A Mappale: 536-1492

Fotografia

AGRIA

VIA F. FRABSCHA

VIA ALLA PROVINCIALE

VIA C. E G. VENINI

VIA C. E VENINI

Legenda:

- residenziale
- residenziale/commerciale
- residenziale e rurale
- rurale
- box accessori magazzini
- altro
- Fabbricati caduti o non censibili
- NA_Nucleo di antica formazione

- DOCUMENTO DI PIANO -

QUADRO CONOSCITIVO - Analisi centri storici e nuclei a monte

DESTINAZIONE D' USO

- Agria -

- Agria -

AGRIA

VIA F. FRABSCHA

VIA ALLA PROVINCIALE

VIA C. E VENINI

VIA C. E G. VENINI

Legenda:

- buono
- medio
- cattivo
- fabbricati caduti o non censibili
- NA_Nucleo di antica formazione

- DOCUMENTO DI PIANO -

QUADRO CONOSCITIVO - Analisi centri storici

STATO DI CONSERVAZIONE

- Agria -

- Agria -

Località:	**Agria**	Scheda:	**1**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1851

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda:	**2**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1396-1501

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda:	**3**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda:	**4**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: altro Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 5b

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda:	**5**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 2-5a

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda:	**6**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 6

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda:	**7**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1260

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda:	**8**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 182-1576

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda:	**9**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 314-x

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **10**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 181

Fotografia

Località: **Agria** Scheda: **11**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: altro Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1515b

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **12**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono

Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio

Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale

Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: -

Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1515a

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **13**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: cattivo

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 271

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **14**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 261

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **15**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 262

Fotografia

Località: **Agria** Scheda: **16**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: Num. alloggi:

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: - Conservazione Complessivo: -

Conservazione facciate: - Degrado Totale: -

Conservazione copertura: -

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: - Grado di utilizzo prevalente: -

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: -

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1503

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **17**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: altro Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1709c

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **18**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1709b

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **19**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 255-1709a

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **20**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 256

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **21**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 251-252-418

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **22**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Superfetazioni

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 250

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **23**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 244

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **24**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1346

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **25**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1345

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **26**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 248b-249

Fotografia

Località: **Agria** Scheda: **27**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 248a-253

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **28**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 245

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **29**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 2976

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **30**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 246

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **31**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: cattivo Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 3053

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **32**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: cattivo Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 210

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **33**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 209

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **34**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: altro Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 208

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **35**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 207

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **36**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: altro Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 206

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **37**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: altro Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 265

Fotografia

Località: **Agria** Scheda: **38**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1412

Fotografia

Località: **Agria** Scheda: **39**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: xxx

Fotografia

Località: **Agria** Scheda: **40**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1234-2577

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **41**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 205

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **42**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 223-x

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **43**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: cattivo

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 3142-x

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **44**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 220a-221

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **45**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 2948

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **46**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 216

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **47**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Servizio igienico esterno, balcone

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 217-218

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **48**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 220b

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **49**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: altro Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 225

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda:	**50**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 226-400

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda:	**51**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 230-1577

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **52**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1344

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **53**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 3054

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **54**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 228b

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **55**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Balcone

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 228a

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **56**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: stagionale

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1490b-x

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **57**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1490a

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **58**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: contrasto

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1487-1488

Fotografia

Località: **Agria** Scheda: **59**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1487

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda:	**60**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 2 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 3125-x

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **61**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: altro Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 387

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda:	**62**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 201

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda:	**63**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono

Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio

Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini

Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: -

Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: contrasto

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: x

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda:	**64**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale/commerciale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: commerciale Grado di utilizzo parziale: in permanenza

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 196

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **65**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 195

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda:	**66**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1941b

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **67**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1941a

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **68**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 3043-x

Fotografia

Località: **Agria** Scheda: **69**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 4 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Struttura per servizi esteri

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 190

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **70**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 3151a

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **71**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 3151b

Fotografia

Località: **Agria** Scheda: **72**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1432

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **73**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 243

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **74**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Balconi

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 3193

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **75**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 186a

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **76**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 4 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 186b-1347

Fotografia

Località: **Agria** Scheda: **77**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: cattivo Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1411a

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **78**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 185

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **79**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: cattivo Conservazione Complessivo: cattivo

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: rurale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: tipologico ambientale

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1411b

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **80**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 318

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **81**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: contrasto

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1252a-1819

Fotografia

Località: **Agria** Scheda: **82**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: Davanzali,aperture ad arco

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1252b-1705

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **83**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 3

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 184a

Fotografia

Località: **Agria** Scheda: **84**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 184b

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda:	**85**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 184c

Fotografia

Località: **Agria** Scheda: **86**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1464

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **87**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: altro Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: xxxx

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **88**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: cattivo Conservazione Complessivo: cattivo

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: altro Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1605

Fotografia

Località: **Agria** Scheda: **89**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: cattivo Conservazione Complessivo: cattivo

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 231

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **90**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: xa

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **91**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: xb

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **92**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: a corte

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: cattivo Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 237-238-242

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **93**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 971

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **94**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 241

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **95**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 240

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **96**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: altro Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C5-Ristrutturazione Urbanistica

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 239

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **97**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 232

Fotografia

Località: **Agria** Scheda: **98**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: cattivo

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 233

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **99**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 3 Num. alloggi: 2

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 258

Fotografia

Località: **Agria** Scheda: **100**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 1 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: box accessori magazzini Grado di utilizzo prevalente: in permanenza

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1578

Fotografia

Località: **Agria** Scheda: **101**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 1

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: medio Conservazione Complessivo: medio

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: medio

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: storico architettonica

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 431

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **102**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: parte di schiera

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: buono Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: residenziale Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: -

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C4-Ristrutturazione Edilizia

Prescrizioni: -

Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: 1361

Fotografia

Località:	**Agria**	Scheda: **103**

Caratteristiche Tipologiche

Tipologia: edificio isolato

Num. piani: 2 Num. alloggi: 0

Stato di Conservazione

Conservazione strutture: buono Conservazione Complessivo: buono

Conservazione facciate: medio Degrado Totale: no

Conservazione copertura: buono

Destinazione d'uso e grado di utilizzo

Destinazione prevalente: altro Grado di utilizzo prevalente: non utilizzato

Destinazione parziale: - Grado di utilizzo parziale: -

Valenze e contrasti

Valenze: nessuna

Elementi di pregio: -

Elementi di contrasto: -

Modalità di intervento per il Piano delle Regole

Categoria d'intervento: C3-Ristrutturazione Conservativa

Prescrizioni: -



Estratto mappa - Foglio: 902B Mappale: xx

Fotografia