

COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

- UFFICIO TECNICO -

Via Garibaldi, 66 – 22018 Porlezza (CO) Tel. 0344/61105 – Fax 0344/72675 lavori.pubblici@comune.porlezza.co.it

Allegato 1 -

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

Comma 1, Art. 163, Decreto Legislativo n. 36/2023

Il giorno 24 Settembre 2025, il sottoscritto MICELI geom. DAVIDE, Istruttore Tecnico in servizio presso l'Area Tecnica Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Paesaggio, del Comune di Porlezza, constava quanto segue:

A seguito delle intense e copiose precipitazioni verificatesi nella notte tra il 23 e il 24 settembre 2025 nel Comune di Porlezza, e si è accertato quanto segue:

VIA PORTO LETIZIA

Franamento di massi e movimento di porzioni di roccia fratturata lungo la strada comunale denominata Via Porto Letizia (unico collegamento ciclopedonale con la frazione Cima e la svizzera;

VASCA VALLETTO AVANZONE

Riempimento di materiale detritico con riempimento della vasca di contenimento di materiale inerte, legname e vegetali;

VASCA VALLETTO IN LOCALITA' CAVAIANO

Colata di materiale detritico con riempimento della vasca di contenimento di materiale inerte, legname e vegetali;

VASCA VALLETTO DELL'ABBONDIO

Colata di materiale detritico con riempimento della vasca di contenimento di materiale inerte, legname e vegetali;

VASCA VALLE S. MAURIZIO

Colata di materiale detritico dalla vasca di contenimento di materiale inerte, con tracimazione lungo la strada Comunale Via San Maurizio e proprietà private;

TORRENTE TREMEZZOLO

Riempimento del tratto finale dell'alveo del torrente, in prossimità della foce con materiale detritico di varia pezzatura;

Sentito il telefonicamente Responsabile del Servizio competente, geom. Falchi Matteo, che ha autorizzato il sottoscritto a disporre gli interventi necessari per il ripristino e la messa in sicurezza dei luoghi;

CONSIDERATO

- Che permane una condizione di pericolo con i seguenti elevati rischi:
- Ulteriore caduta di massi e distacco porzioni verso la pubblica via sottostante denominata Via Porto Letizia;
- Riempimento delle vasche dei valletti in località Avanzone, Abbondio, Cavaiano, San Maurizio con tracimazione verso le pubbliche vie sottostanti e abitazioni private;
- Riempimento dell'alveo del torrente Tremezzolo con tracimazione verso il campeggio, le proprietà private confinanti o la strada Provinciale SP 14 le pubbliche vie sottostanti e abitazioni private;
- Che, pertanto, è necessario intervenire, nell'immediato, a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'attivazione di un pronto intervento per i seguenti lavori:
 - pulizia, disgaggio massi e controllo versante n Via Porto Letizia;
 - pulizia dei rami e materiale presenti nelle vasche dei valletti Avanzone, Abbondio, Cavaiano e San Maurizio e lungo la pubblica via;
 - pulizia e rimozione del materiale riversatosi nell'alveo del torrente Tremezzolo, in prossimità della foce;
- Che, la quantificazione delle opere è in corso e i lavori dovranno avere immediato avvio;

Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta

DICHIARA

Con il presente VERBALE, redatto ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5/10/2010 nº 207, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di URGENZA, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione dei lavori e alla copertura della spesa, da parte della Stazione appaltante, così come previsto dall'art. 140, D.Lgs. n. 36/2023.

Porlezza, 24.09.2025

L'ISTRUTTORE TECNICO

LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio e Paesaggio Miceli Geom. Davide